C i p

: P C I E

K I N T E K

	P C I E - 1 2 T	P C I E - 2 0 T	P C I E - 4 0 T	P C I E - 6 0 T
	0 - 1 2 T (0 - 1 7 M P a)	0 - 2 0 T (0 - 2 1 M P a)	0 - 4 0 T (0 - 3 0 M P a)	0 6 0 T (0 3 4 M P a)
	9 5 m m (d)	1 1 0 m m (d)	1 3 0 m m (d)	1 5 0 m m (d)
	0 . 0 - 4 0 . 0 M P a	0 . 0 - 4 0 . 0 M P a	0 . 0 - 4 0 . 0 M P a	0 . 0 4 0 . 0 M P a
(T)	4 0 m m	4 0 m m	5 0 m m	5 0 m m
	/	/	/	/
	/	/		
	1 0 - 4 0	1 0 - 4 0	1 0 - 4 0	1 0 - 4 0
	0 - 3 0 0 M P a	0 - 3 0 0 M P a	0 - 3 0 0 M P a	0 - 3 0 0 M P a
	ϵ 2 2 × 7 0 m m (M × N)	ϵ 3 0 × 1 2 0 m m (M × N)	ϵ 4 0 × 1 5 0 m m (M × N)	E 5 0 × 1 5 0 m m (M × N)
	3 0 5 × 4 3 0 × 5 3 0 m m (L × W × H	3 0 5 × 4 3 0 × 6 0 0 m m (L × W × H	3 5 5 × 4 5 0 × 7 1 0 m m (L × W × H	4 0 5 × 4 7 0 × 7 2 0 m m (L × W × H)
	5 5 0 W (2 2 0 V / 1 1 0	5 5 0 W (2 2 0 V / 1 1 0	5 5 0 W (2 2 0 V / 1 1 0	5 5 0 W (2 2 0 V / 1 1 0)
	1 1 0 K g	1 2 0 K g	1 5 0 K g	2 0 0 K g